


PARD



产品使用说明书

多光谱热成像夜视仪

TD32/TD62

目录

1.致用户	02
2.注意事项	03
3.包装及配件清单	04
4.产品描述与特征	05
5.规格参数表	06
6.组成部件及按键说明	14
7.安装步骤	17
8.操作说明	23
1)快捷键模式	25
2)菜单模式	30
9. 免责声明	44

致用户

非常感谢您选用本公司生产的TD32/TD62双光融合瞄准镜系列产品。

在首次使用前请详细阅读本说明书并务必遵守本书中的操作规范，以免不当操作造成部件损坏。阅读完毕后，请妥善保管本说明书，以备在使用过程中遇到问题时方便查阅。

本手册仅供参考，若因版本升级或其他原因，本说明书如有变更，公司不再另行通知！


深圳市普雷德科技有限公司对此手册享有最终解释权。

版权归深圳市普雷德科技有限公司所有！

注意事项 //

- 使用前请先取下内置电池上的绝缘胶带，或使用额定电压3.7V的锂离子电池。
- 超过10天不使用此产品，请关闭设备并取出电池，同时把设备和电池存放在干燥并安全的地方。
 - 使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞设备，运输时请务必使用原配包装。
 - 请勿用本设备直视太阳、电焊、强激光等高强度辐射源，否则会损伤探测器，且不在保修范围内。
 - 避免镜头刮伤以及油渍或化学物质粘污镜头造成损坏，使用完毕后，请及时盖上镜头盖。
 - 设备应放置在阴凉干燥，通风无强烈电磁场的环境中，储存环境温度不能低于-40°C或高于60°C。
 - 切勿擅自打开机壳，如发生故障请及时与厂家联系，否则将视为放弃保修服务
 - 注意！所有PARD夜视和热成像设备在出口到国外时都需要许可证。

包装及配件清单 //

示图	内容物	数量
	双光融合瞄准镜	1
	3.7V 21700可充电锂电池	1
	30mm座管夹	2
	Type-C 充电线	1
	目镜胶套	1
	保护布袋	1
	六角扳手	2
	红外调节螺丝	1
	售后保修卡	1
	用户手册	1

产品描述与特点

TD32/TD62是一款双光融合设备，由PARD首创并发布，开启了户外领域的新篇章，创造性的把热成像远距离成像的特点和夜视高细节的特点结合起来，能够实现1秒热成像和夜视画面切换以及画中画模式。

热成像模组搭载NETD≤25mK(0.025°C),12μm的高性能探测器，夜视模组搭载高灵敏度CMOS探测器，结合1000米测距模组精准测距，使弹道计算更加准确，精准命中目标。除此之外，TD32/TD62保持了超长出瞳距的特色，800*800 IPS超高清圆形屏幕，升级你的户外体验。

主要功能特点

- 多光谱图像观察模式
- 1秒快速切换热成像画面和夜视仪画面
- 超长出瞳显示系统
- 800*800 IPS 超高清圆形屏幕
- 全新移动图像归零系统
- 轨迹计算
- 12μm高灵敏度红外探测器
- 350m指向可调补光灯
- 红外图像增强算法与可见光图像增强算法
- 1000m测距模块
- 冲击预录
- 新升级UI界面
- 多功能操控旋钮
- WiFi
- IP67等级
- 6000J超强抗冲击性能

规格参数 //

型号	TD32	TD62
分类	多光谱热成像夜视仪	
红外探测器		
类型	非制冷氧化钒	
分辨率	384*288	640*512
像元尺寸(μm)	12*12	
NETD	≤25mk (0.025°C)	
帧频(Hz)	50	
探测人距离(m)	1400	1800
探测车距离(m)	2600	3300

图像引擎	PAR D IREA	
物镜(mm)	35	45
光学倍率(x)	3	2
数码倍率(x)	2	
连续变焦(x)	3-6	2-4
视场角(HxVxD)	5.7°x5.7°x8°	5.6°x5.6°x5.6°
聚焦范围	3m-∞	
可见光探测器		
类型	CMOS Sensor	
分辨率(pixel)	1920*1080	
像元尺寸(μm)	2.9	
照度/灵敏度(lux)	0.001	

帧率(fps)	60/30	30
物镜(mm)	70	
图像引擎	PARD VLEA	
光学倍率(x)	6.5	
数码倍率(x)	2	
连续变焦(x)	6.5-13	
视场角(HxVxD)	2.6°x2.6°x3.6°	
聚焦范围	3m-∞	
显示		
类型	IPS LCD	
分辨率(pixel)	800*800	
十字样式	6	

十字颜色	4(红/白/黄/绿)
场景模式	城市/雨林/森林
图像模式	白热/黑热/边缘/红热/伪彩/天空
出瞳距离(mm)	100
屈光度调节(D)	-5~+3
照片/视频	
图片分辨率(pixel)	2592*1944
照片格式	.JPG
录像分辨率(pixel)	热成像:1024*768/夜视仪:1440*1080
录像格式	.mp4
存储(GB)	Micro SD卡 (Max. 128)


主要功能	
测距(m)	1000
画中画	有
陀螺仪	有
循环录像	有
电子罗盘	有
快门模式	机械快门
麦克风	有
固件升级	有
红外照明器	
红外类型	VCSEL


红外功率(w)	5
红外照明等级	3档
红外探测距离(m)	350
红外波长(nm)	850/940
接口	
USB Type-C	有
HDMI输出	有
连接	
WIFI	有
Apps	Pard Vision
电源	
电池类型	21700*1锂电池

电压(V)	3.7
续航时间(h)	≤6
红外探测距离(m)	350
外接电源类型	Type-C
环境特征	
防护等级	IP67
运行温度(°C)	-20 ~ 50
抗冲击(J)	6000
材料	
外壳	铝合金
物镜	玻璃/锗镜头

尺寸/重量	
尺寸(mm)	350*91*95
重量(含电池,g)	800

组成部件说明





序号	名称	序号	名称
①	电池盖	⑦	电池仓
②	操控旋钮	⑧	测距模块
③	按键板	⑨	热成像物镜调焦杆
④	目镜	⑩	热成像镜头
⑤	目镜屈光度调节环	⑪	夜视仪镜头盖
⑥	电源键	⑫	夜视仪物镜调焦杆

序号	名称	序号	名称
⑬	IR 灯	⑯	HDMI高清接口
⑭	热成像镜头盖	⑰	Micro SD 卡槽
⑮	Type-C 充电接口	⑱	电源指示灯
⑯	红点激光		

安装步骤

开箱


使用该产品前请先进行以下操作：

- ① 打开包装盒，取出设备和所有零部件；
- ② 检查确保前面所列包装内容物都齐全；
- ③ 检查设备的界面、机身、镜头、操作按钮等是否损坏；
- ④ 检查设备的物镜目镜是否清洁并能正常使用；

注意：若有任何配件缺失或损坏，请及时联系售后。

电池安装及开机

电池安装步骤如下：




(1) 向逆时针旋转电池盖直到打开，取出电池；


(2)撕掉电池上的绝缘胶带；



(3)将电池正极朝内放入,再顺时针旋转电池盖至锁紧电池盖；



(4)长按电源键约3秒后，按键板指示灯亮起，屏幕画面唤醒即可开始使用；



注意：

- 请使用额定电压为3.7V的21700可充电锂电池；
- 禁止放入火中；
- 请勿在电池盖打开的情况下放入水中；
- 请勿擅自拆卸设备；
- 禁止用尖锐物体刺穿设备；
- 电池应该放在儿童接触不到的地方，并确认电池的正负极是否安装正确；
- 给电池充电时，请勿将电池置于无人看管的状态；
- 在低温环境下使用电池时，电池容量会下降，这属于正常现象，并非缺陷；
- 如果电池有任何损坏，请勿使用；
- 充电完成后，请勿将电池仍连接在电源上。




请负责任地回收或按法规规定处理所有废旧电池。

夹具安装

为确保最佳的使用体验，请用我司原装夹具与您的器械进行搭配使用（夹具已放置在产品包装中供取用）。

- ① 取出产品包装盒内的主机、两幅座管夹及六角扳手；
- ② 用六角扳手拧开座管夹上半环部分，并将座管夹底部的螺丝拧松；
- ③ 在想要固定的位置，将座管夹底部与您的导轨拧紧；
- ④ 将本设备放置在座管夹环内并调节到适当位置；
- ⑤ 用螺丝锁紧座管夹的上下半环，确保本设备处于水平状态，且不会因器械的冲击力产生松动。



调焦

目镜调焦

目镜调焦又称屈光度调节，目的是为了不同视力的用户都能清晰的看清楚显示屏中的内容。


- ①开机后转动目镜调焦轮使自己能看清屏幕上的文字或图标为止；
- ②请注意，目镜调焦后图像可能不清晰，只要显示屏上的字清晰可见即可。

注意：物镜没调好（对焦），可能图像不清晰，此步骤完成。

物镜调焦


- ①物镜对焦前请确认目镜调焦（屈光度调节）已经完成；
- ②对准想看的目标，转动物镜调焦轮，使自己清晰地看到目标图像为止。

注意：如果画面显示是热成像画面，请对应调节热成像物镜调焦杆，如果画面显示是夜视仪画面，请对应调节夜视物镜调焦杆。




电子罗盘校准

目镜调焦完毕后，请使用如图“8字校准法”进行电子罗盘校准--要求用户使用本设备在空中做8字晃动，原则上尽量多的让设备在法线方向指向空间的所有8个象限。




操作说明





夜视仪主界面

快捷菜单模式 //



旋钮	逆时针方向旋转	顺时针旋转	双击
①	下/-/切换模式	上/+/变倍	-
	单击	长按	双击
	快捷菜单/OK	完整菜单	画中画

按键	单击	长按	双击
②	图像模式/IR灯强度	场景模式	红点开/关
③	拍照	录像	浏览文件
④	测距/轨迹/返回	WiFi	快门校正

按键一(旋钮):

1.1 单击

1.1.1在预览模式下单击旋钮即进入快捷菜单界面；

1.1.2在菜单模式下单击旋钮是确定。

1.2 长按：

1.2.1在预览模式下长按旋钮即进入完整菜单界面。

1.3 双击：

1.3.1在预览模式下双击旋钮即可打开/关闭画中画模式。

1.4 逆时针转动旋钮：

1.4.1在预览界面下，逆时针转动旋钮是切换光谱通道（热成像画面和夜视画面相互切换）；

1.4.2在菜单选项界面下逆时针转动旋钮是向下切换菜单选项，在菜单项下的参数设置界面下逆时针转动旋钮是减。

1.5 顺时针转动旋钮：

1.5.1在预览界面下，顺时针转动旋钮是切换放大倍率；

1.5.2在菜单选项界面下顺时针转动旋钮是向上切换菜单选项，在菜单项下的参数设置界面下顺时针转动旋钮是增。

按键二：

1.1 单击

1.1.1在热成像画面预览模式下，单击[按键二]即可实现图像模式白热/天空/边缘/黑热/红热/铁红伪彩等模式的切换；

1.1.2在夜视画面预览模式下，且打开红外补光灯情况下，单击[按键二]即可实现红外补光灯亮度从关--1挡--2挡--3挡--关的切换。

1.2 长按：

1.2.1在热成像画面预览模式下长按[按键二]即可实现城市/丛林/雨林的场景切换；

1.2.2在夜视画面预览模式下长按[按键二]即可实现夜视彩色模式和黑白模式之间的场景切换。

按键三：

1.1 单击

1.1.1在预览模式下单击[按键三]即可实现拍照功能；

1.2 长按：

1.2.1在预览模式下长按[按键三]即可开启录像功能，再次长按[按键三]即保存录像并退出；

1.3 双击：

1.3.1 在预览模式下双击[按键三]即可实现回放功能，进入该界面后将显示储存卡内的录像和图片文件；

- ①在该界面下，转动旋钮是切换文件；
- ②录像文件下单独单击旋钮是播放/暂停录像
- ③播放录像时转动旋钮是快进或倒退2/4/8倍；
- ④录像文件下单独单击[按键四]将进行如下设置；

1)删除：	2)保护：	3)幻灯片播放：
删除当前；	加锁当前	2秒
全部删除；	解锁当前	5秒
	全部加锁	8秒
	全部解锁	

- ⑤长按[按键四]是返回到观察界面。

按键四：

1.1 单击

1.1.1 在预览模式下单独单击[按键四]即开启测距功能（测距版将自动显示目标距离；标准版将显示 “[0]m” 或 “[0]yds”，可通过旋钮手动输入目标距离值）；

1.1.2 在再次单击[按键四]即开启弹道计算功能并指示弹着点；（弹道计算功能关闭时，即关闭测距指示标）；

再次单击[按键四]即关闭弹道指示标；（弹道计算功能开启时）

1.1.3 在菜单模式下，单击[按键四]是返回到预览模式；

1.2 长按

在预览模式下长按[按键四]即可实现打开/关闭WiFi功能（WiFi开启后，无法进入菜单，需长按[按键四]关闭WiFi后，再进入菜单界面）；

1.2 双击

在热成像画面预览模式下双击[按键四]即可执行快门刷新操作（当处于自动快门模式下）。

菜单模式

在预览模式下，单击[按键一]进入快捷菜单模式或长按[按键一]进入完整菜单设置模式，即可对菜单栏下的各项功能选项进行设定（此时快捷键功能失效）。

1. 图像设置


通过此功能，可调节图像的对比度、亮度、细节、锐度和模式，获得合适的图像效果。

1.1 进入菜单选项界面后，转动旋钮到图像设置选项，单击旋钮进入子菜单界面；

1.2 单击旋钮移动光标切换子选项：对比度/亮度/细节/锐度/图像模式，转动旋钮即调整对应项的值；

1.3 长按旋钮设置图像并保存，同时下次开机时也将沿用此图像模式；

默认值：对比度值为105，亮度值为60，细节为5，锐度为2，模式为0



2.屏幕亮度

通过此功能，可调节屏幕的亮度。

- 2.1 转动旋钮到屏幕亮度设置选项，单击旋钮进入子菜单界面；
- 2.2 转动旋钮选定“0档、一档、二档、三档、四档、五档、六档”；
- 2.3 单击旋钮保存并返回到上一层；

3.轨迹计算

通过弹道算法软件，对影响弹道运动轨迹的相关参数计算后给出修正标识，达到精准射击的体验。

- 3.1 在预览模式下，单击旋钮进入快捷菜单选项界面；
- 3.2 进入后，转动旋钮到弹道计算设置选项，单击旋钮进入子菜单界面；
- 3.3 转动旋钮选定“参数”、“打开”、“关闭”弹道计算子选项后，单击旋钮确认保存或进入；
- 3.4 进入弹道计算参数设置后，单击旋钮即上下移动子选项光标，转动旋钮即调整对应项的值。

4.测距单位选择

通过此功能，可现实测距单位“米”或“码”的切换，满足不同用户的使用偏好。

4.1 转动旋钮到测距单位选择设置选项，单击旋钮进入子菜单界面；

4.2 转动旋钮选定"米"或"码 "后，单击旋钮保存并返回到上一层。

5.十字调节

通过此功能，可调节屏幕的亮度。

5.1 转动旋钮到十字线归零校准设置选项，单击旋钮进入子菜单界面；

5.2 进入参数界面后，单击旋钮切换子选项，转动旋钮调整对应项的值（具体操作说明请见安装步骤中的归零详解）；

5.3 设置完成后有两种保存方式：

1). Save项下设为“Yes”后，单击旋钮保存并退出；

2). 无论Save项是何状态，长按旋钮也可保存并退出；

6.快门模式

探测器芯片使用时本身的温度会影响到设备成像的效果。通过自动快门模式，当温度变化超出阈值，发出指令，合上快门来进行一次自校准操作，以此获得高质量的成像效果；在无快门模式下，系统实时检测温度值，通过算法优化，保证成像效果。

自动快门：系统实时检测探测器芯片的温度值，变化值超过系统设定时，控制快门闭合并暂停图像约1秒，进行自校准操作；

无快门：系统实时检测探测器芯片的温度值，利用内置算法，实时校准图像。

6.1 转动旋钮移动光标到快门模式设置选项，单击旋钮进入子选项界面；

6.2 转动旋钮移动光标选定“自动快门”或“无快门”；

6.3 单击旋钮保存并返回到上一层。

7.陀螺仪

通过此功能可感知设备的位置状态，显示和校准设备的偏转和俯仰角度。

7.1 转动旋钮到陀螺仪设置选项，单击旋钮进入子菜单界面；

7.2 进入后转动旋钮选择“显示”或“校准”，选定后单击旋钮进入；

7.3 “显示”代表在观察界面上是否显示设备的偏转和俯仰角度，转动旋钮选择“关闭”或“打开”，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层；

7.4 “校准”代表进入校准状态，选定后请把设备放置在水平面上，单击旋钮进行自动校准，校准完毕后将自动返回到观察界面。

8.场景

内置“城市”、“丛林”和“雨林”三种场景模式，用户可根据使用场景进行自适应切换，达到最佳的图像显示效果。

- 8.1 转动旋钮到到场景模式设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 8.2 转动旋钮移动光标选择“城市”、“丛林”或“雨林”模式，选定后单击旋钮保存并返回到上一层。

9.画中画

- 9.1 转动旋钮到画中画设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 9.2 转动旋钮选定“关闭”或“打开”；
- 9.3 选定后单击旋钮保存并返回到上一层。

注意：对双光融合设备，画中画分别呈现热成像和夜视仪画面，在画中画模式下，逆时针旋转[按键1]可以快速相互切换热成像和夜视画面；且因为双通道成像显示，所以两画面十字线中心并不指向目标物同一位置。

10.热点追踪

通过此功能可在屏幕上直接锁定温度最高点，快速跟踪目标热源。

10.1 转动旋钮移动光标到热点追踪设置选项，单击旋钮进入子选项界面；

10.2 转动旋钮移动光标选择“关”或“开”；选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层；

注意：此功能只能在热成像画面模式下显示。

11.预录

开启此功能后，设备可智能感知冲击瞬间并将冲击时刻所在的20秒录像画面自动保存在储存卡中。

11.1 转动旋钮到射击预录设置选项，单击旋钮进入子选项界面；

11.2 进入后转动旋钮选择“关”、“开”或“冲击敏感度”选项；

11.3 选定“关”或“开”后单击旋钮确认保存并返回到上一层；

11.4 选定“冲击敏感度”后单击旋钮进入感应等级子选项菜单，进入后转动旋钮选择“低”、“中”或“高”模式；选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层。

12.开机默认倍率

通过此功能选择本设备开机后的夜视光谱通道的默认放大倍率。

- 12.1 转动旋钮到默认放大倍率选项，单击旋钮进入子菜单界面；
- 12.2 进入后转动旋钮选择想要的默认倍率，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层。

13.开机默认色彩

通过此功能选择本设备夜视光谱通道默认的颜色模式，共有彩色、黑白、黄色、绿色4种颜色模式供选。

- 13.1 转动旋钮到默认颜色模式选项，单击旋钮进入子菜单界面；
- 13.2 进入后转动旋钮选择“颜色、黑白、黄色、绿色”，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层。

14.开机默认IR亮度

在夜视工作模式下，通过此功能设置补光灯亮度。

- 14.1 转动旋钮到补光灯亮度选项，单击旋钮进入子菜单界面；
- 14.2 进入后转动旋钮选择“关、一档、二档、三档”，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层；

15.自动关机

开启此功能后，设备将以最后一次按键操作为起始节点，按所设置的关机时长来执行自动关机指令，并在下一次开机后延续此设置。

- 15.1 转动旋钮到自动关机设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 15.2 进入后转动旋钮选择“关”、“一分钟”、“十分钟”或“三十分钟”选项；选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层，机器即可在设置的时间节点自动关机。

16.自动录影

开启此功能后，设备将启动自动录像并在下一次开机后继续执行此操作。

- 16.1 转动旋钮到自动录影设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 16.2 进入后转动旋钮选择“关”或“开”选项，选定后按单击旋钮确认保存并返回到上一层。

17.循环录影

通过此功能，可进行自定义分段录像时长设置。当储存卡容量满后，新录像将自动覆盖过往录像文件；当选择为“关”时，将在录满储存卡容量后停止录像，不再自动覆盖最旧的录像文件。

- 17.1 转动旋钮到循环录影设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 17.2 进入后转动旋钮选择“关”、“三分钟”、“五分钟”或“十分钟”等时长选项，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层。

18.日期标签

- 通过此功能，可在拍照和录像时，设置画面右下角是否显示时间戳。
- 18.1 转动旋钮到日期戳设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
 - 18.2 进入后转动旋钮选择“关”或“开”选项，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层。

19.录影音频

- 通过此功能，可设置录像中是否同步录制音频。
- 19.1 转动旋钮到录制音频设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
 - 19.2 进入后转动旋钮选择“关”或“开”选项，选定后单击旋钮确认保存并返回到上一层。

20.WiFi

通过设备WiFi无线连接，可实现移动设备同步观看设备显示屏中的画面。

- 20.1 转动旋钮到WiFi设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 20.2 进入后转动旋钮选择“关”或“开”选项，选定“关”后单击旋钮保存并返回到上一层，选定“开”后将开启WiFi并返回到观察界面。

连接移动设备步骤：

- 移动设备上下载 PardVision(安卓系统)(IOS系统) 应用；
- 开启本机和移动设备上的WiFi功能；
- 在移动设备上搜索本机WiFi(本机WiFi账号是以PARD开头的一串字符，每台机器都都不一样)，找到后输入WiFi密码:12345678即可连接。
- 进入应用程序中操作使用；

注：开启WiFi功能后无法打开菜单界面，请长按[按键4]关闭WiFi后再进入菜单界面。

21. 曝光补偿

在夜视光谱通道工作模式下，通过此功能可设置想要的曝光补偿。

- 21.1 转动旋钮到曝光补偿设置选项，单击旋钮进入子选项界面；
- 21.2 进入后转动旋钮选择想要补偿的选项，选定后单击旋钮实现相应的曝光补偿并返回到上一层。

22.图标显示

长按旋钮，然后逆时针旋转旋钮找到"图标显示"选项。短按旋钮进入子菜单。转动旋钮选择"开、30SEC、1分钟、3分钟、5分钟、10分钟"等选项，选定后单击旋钮确认。选择"开"可以保证主屏幕上的图标持续可见，而选择30SEC，则图标显示30秒后消失，以此类推。按任意键恢复图标显示。

23.日期/时间

通过此功能，可手动设置设备的系统时间。

23.1 转动旋钮到日期/时间设置选项，单击旋钮进入子选项界面；

23.2 进入后转动旋钮调整日期和时间值，单击旋钮切换选项，单击[按键4]保存并返回到上一层。

24.格式化

通过此功能，可清空储存卡内的所有数据。数据删除后无法恢复，请谨慎操作！

24.1 转动旋钮到格式化设置选项，单击旋钮进入子选项界面；

24.2 进入后转动旋钮选择“取消”或“确定”选项，选定后单击旋钮确认执行相关操作并返回到上一层。

25.盲点补偿

通过盲点补偿功能，能有效补偿探测器上无法正常响应的盲点、死点，从而实现更好的成像画面。

25.1 长按旋钮进入菜单，逆时针旋转旋钮找到盲点补偿选项，单击旋钮进入可看到提示：请盖上镜头盖后，长按菜单键执行，短按测距箭键退出。

25.2 长按旋钮即可执行盲点补偿功能；短按测距建可以退出盲点补偿功能，修复完成后可旋转按钮移动光标选择备份保存或者取消。

26.恢复默认设置

通过此功能，可将设备内的个性化设置恢复到出厂的默认设置，请谨慎操作！

26.1 转动旋钮到恢复默认设置选项，单击旋钮进入子选项界面；

26.2 进入后转动旋钮选择“取消”或“确定”选项，选定后单击旋钮确认执行相关操作并返回到上一层。

27.升级固件

通过此功能，可升级系统固件，获得优化的系统固件版本。

27.1 转动旋钮移动光标到固件升级设置选项，单击旋钮进入子选项界面后，将出现提示语：升级固件可能会对设备造成损坏，请谨慎操作！

27.2 长按旋钮确定执行升级操作，单击[按键4]退出并返回到上一层；

注：执行该操作时，请给设备装入满电电池并插入Type-C 供电电源，中途断电可能造成设备部件损坏，请谨慎操作！

28.版本

通过此功能，可查看设备的版本号。

28.1 转动旋钮到版本选项，单击旋钮进入子选项界面即可查看；

28.2 再次单击旋钮即可返回到上一层。

免责声明 //

本产品仅限合法用途，禁止用于任何非法活动，包括但不限于非法狩猎、军事用途、化学、生物或核武器的制造，以及非法侵犯他人隐私等违反法律法规的行为。请遵守您所在地区的相关法律法规。

购买本产品即表示您同意仅在合法范围内使用，并承担因违反任何法律或法规所引起的一切责任。本公司对您使用本产品的行为概不负责，并保留采取法律手段的权利，以维护合法使用的权益。

禁止将本产品提供给受联合国、欧盟或欧安组织禁运的国家或个人，因违反禁运规定可能导致严重的法律后果。

购买本产品即视为您已阅读并理解本免责声明，并同意自行承担相应的法律责任。如有违反，您将独自承担责任，本公司概不负责。

关注我们



官方微信公众号



官方抖音号



扫码关注 解锁视频教程

网址

www.puleide.com

邮箱

service@pard-tech.com

客服中心

400-099-2599

PARD

深圳市普雷德科技有限公司

联系电话：0755-29484438

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道宝石东路227号3栋

RoHS