

网站公开信息表（检测）

DYJC/JB-38001（1）

| | |
|-------------------|--|
| 项目名称 | 北京中源华泰石油化工有限公司迁安蔡园加油站职业病危害因素定期检测 |
| 建设单位名称 | 北京中源华泰石油化工有限公司迁安蔡园加油站 |
| 地理位置 | 迁安市蔡园镇小蔡庄村北（灵山路东段南侧） |
| 项目简介 | 单位名称：北京中源华泰石油化工有限公司迁安蔡园加油站 单位地址：迁安市蔡园镇小蔡庄村北（灵山路东段南侧） 单位性质：有限责任公司分公司(自然人投资或控股) 行业类型：零售业 主要产品：汽油、柴油 销售量：92#汽油 86 吨/年、柴油 217 吨/年 |
| 项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 噪声、苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油。 检测结果均符合工作场所所有害因素职业接触限值。 |
| 企业项目联系人 | 韩景涛 18822368669 |
| 检测人员及现场调查采样时间 | 调查：刘鸿远、张振鹏 2023.07.15 检测：刘鸿远、张振鹏 2023.07.21 |
| 企业陪同人员 | 高玉花 |
| 结论与建议 | <p>结论</p> <p>本次检测职业病危害因素：化学因素（溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯），物理因素（噪声）。本次应检 5 项，实检 5 项。</p> <p>溶剂汽油共对 2 个检测点进行了检测，检测结果均符合工作场所所有害因素职业接触限值。</p> <p>苯共对 2 个检测点进行了检测，检测结果均符合工作场所所有害因素职业接触限值。</p> <p>甲苯共对 2 个检测点进行了检测，检测结果均符合工作场所所有害因素职业接触限值。</p> <p>二甲苯共对 2 个检测点进行了检测，检测结果均符合工作场所所有害因素职业接触限值。</p> <p>噪声共对 2 个检测点进行了测量，测量结果均符合工作场所所有害因素职业接触限值。</p> <p>建议</p> <p>1. 防毒措施的建议</p> <p>加强油气回收装置等职业危害防护设施的日常管理，定期对作业场所职业危害防护设施进行维护和检修，确保其处于完好状</p> |

| | |
|----|---|
| 备注 | <p>态。</p> <p>2. 警示标识设置的建议</p> <p>随着使用年限的延长，警示标识会发生丢失、字迹变浅等情况，建议建立警示标识管理措施，及时更换破损、字迹不清的警示标识。建议在醒目位置设置职业病危害公告栏，载明噪声和生产性毒物对健康的危害及防护措施，并及时向劳动者公布作业场所噪声强度。</p> <p>3. 个人使用的防护用品的建议</p> <p>建议企业遵照建立的个人防护用品发放使用管理制度发放个人防护用品，并对劳动者进行正确使用防护用品的培训，建立监督制度，督促劳动者进入作业场所时要正确佩戴防护用品，个人防护用品应该定期及时更换，加强个人防护。</p> <p>4. 防护工程设施管理的建议</p> <p>该公司应当确保防毒、防噪声设施及应急救援设施等处于正常使用状态，不得擅自拆除或者停止运行。企业应当对防护设施进行经常性地维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于良好运行状态。</p> |
|----|---|

